

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2  
APC 2



EN 1149-5



EN ISO 11611  
CL.2 A1+A2



EN ISO 15797  
50 WASHES

## 553086 CHAQUETA DE SOLDADOR

Chaqueta de soldador sin PFAS para soldadura pesada, con larga vida útil y excelente protección contra el calor radiante y salpicaduras metálicas. El tejido suave, las excelentes propiedades para soldadura y la ventilación en la espalda hacen que la chaqueta sea muy cómoda de utilizar en el trabajo de soldadura.

Forma ergonómica y mangas preformadas para evitar arrugas por salpicaduras metálicas. Ventilación para los brazos. Cierre de cremallera oculta y botones a presión. Cuello alto para mayor protección, con anchura regulable. Dos presillas para equipo de comunicación. Bolsillos pectorales con solapas. Bolsillos laterales con solapas. Tira para funda de tarjeta de identificación en la manga. Espalda alargada con ventilación y banda reflectante. Cintura ajustable. Bolsillo interior.



**Color:** 67 antracita

**Talla:** XS-4XL

**Calidad:** 863: Outback HW - 74% viscosa / 15% aramida / 10% poliamida / 1% antiestático, 425 g/m<sup>2</sup>

885: Cantex Weld - 50% modacrílico / 36% algodón / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m<sup>2</sup>

