

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2



EN 1149-5



EN ISO 11611
CL2 A1+A2



EN ISO 15797
50 WASHES

554186 PETO DE SOLDADOR

Peto de soldador sin PFAS para soldadura pesada con visibilidad aumentada, confeccionado en un tejido suave con excelentes propiedades para soldadura. Los petos tienen larga vida útil y excelente protección contra el calor radiante y salpicaduras metálicas.

Tirantes ajustables con cierre de hebilla oculto y cinta elástica en la parte trasera. Bolsillo pectoral con solapa y porta llavero. Bolsillo interior. Bolsillos laterales. Bolsillos traseros con solapas. Bolsillo en muslo con solapa. Bolsillo porta metro con abertura ajustable. Rodillas conformadas con compartimentos interiores para rodilleras ajustables. Tejido fluorescente en las perneras. Tejido de refuerzo en el bajo de la pernera.



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com



Color: 67 antracita

Talla: C44-64; C146-156; D96-120

Calidad: 863: Outback HW - 74% viscosa / 15% aramida / 10% poliamida / 1% antiestático, 425 g/m²

885: Cantex Weld - 50% modacrílico / 36% algodón / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m²

