

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



\*EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



\*EN ISO 11611  
CL.1 A1

## 557819 PASAMONTAÑAS PARA SOLDADURA

Pasamontañas ignífugo en material tejido para llevar debajo del casco de soldadura. Sin PFAS.

Protección adicional en los hombros. Cordón ajustable alrededor de la cara. \*Para cumplir las especificaciones normativas, el accesorio debe usarse junto con prendas que cubran el cuerpo y que estén certificadas según EN ISO 11611 y EN ISO 11612.



**Color:** 00 multicolor

**Talla:** Talla única

**Calidad:** 192: Graphite Light - 70% carbono / 30% aramida, 245 g/m<sup>2</sup>

885: Cantex Weld - 50% modacrílico / 36% algodón / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m<sup>2</sup>

