

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



*EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



*EN ISO 11611
CL.1 A1

557819 PASAMONTAÑAS PARA SOLDADURA

Pasamontañas ignífugo en material tejido para llevar debajo del casco de soldadura. Sin PFAS.

Protección adicional en los hombros. Cordón ajustable alrededor de la cara. *Para cumplir las especificaciones normativas, el accesorio debe usarse junto con prendas que cubran el cuerpo y que estén certificadas según EN ISO 11611 y/o EN ISO 11612.



Color: 00 multicolor

Talla: Talla única

Calidad: 192: Graphite Light - 70% carbono / 30% aramida, 245 g/m²

885: Cantex Weld - 50% modacrílico / 36% algodón / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m²

